

**EXEMPLE D'UNE RENOVATION DE POUTRE  
ET CONTRÔLE DE L'INTÉRIEUR DE LA HOTTE**

*Défaut trouvé à l'intérieur de la cheminée de salon (hotte)  
durant le contrôle*



**Correction**

*Pose d'aestuver EI 90 avec isolation de 30 mm*

**Nouvelle poutre en chêne**

